



TELPU EKSPLIKĀCIJA:

Nr.	Nosaukums	Platība m ²
1	Gaitenis	20.16
2	Istaba	14.41
3	Istaba	16.11
4	Istaba	12.45
5	Atpūtas telpa	10.06
6	Istaba	13.39
7	WC	2.20
8	WC	2.20
9	Istaba	13.56
10	Istaba	12.00
11	Istaba	17.57
12	Garderobe	2.85
13	Kāpņu telpa	2.92
14	Uzkopšanas inventāra telpa	1.56

KOPĀ 2.STĀVĀ: 141.44

PIEZĪMES.

- CAURUĻVADU PIESAISTES PRECIZĒT MONTĀŽAS GAITĀ
- Telpās Nr. 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 11 dabīgā ventilācija

APZĪMĒJUMI.

— - PIESPIEDU VENTILĀCIJA

talr.: +371 29228183
e-pasts:artis_gedrovics@inbox.lv
Līepājas iela 31-1, Rīga LV-1002, LATVIJA

BŪVPROJ.VADĪTĀJS: SERT.:Nr.10-0667
BŪVPR. AVK/V DAĻAS VAD.
SERT.:Nr.50-33

A.GEDROVICS
E.MIČENIS

IZSTRĀDĀJA:

K.UPANS

LĪGUMA NR.: 12-11-KNP; 13-11-KNP

27.02.2012.

PASŪTĪJUMS: DIVSTĀVU DZĪVOJAMĀS ĒKAS "LILIJAS" UN MEŽNIECĪBAS KANTORA ĒKAS "MISAS KANTORA ĒKA" REKONSTRUKCIJA PAR DAŽĀDU SOCIĀLO GRUPU KOPDZĪVOJAMO MĀJU MELLUPI, ĶEKAVAS PAG., ĶEKAVAS NOV.		
PASŪTĪTĀJS: ĶEKAVAS NOVADA PAŠVALDĪBA	STADIJA: T.P.	
RASĒJUMS: VENTILĀCIJA. 2. STĀVA PLĀNS. "LILIJAS"	LAPA: AVK/V-15	
	M 1:100 LAPA NR.	